



RL 2 Punkt 3.1.9

Begrenzung der horizontalen Brandübertragung bei Dachöffnungen, Dachgauben und ähnlichen Dachaufbauten

Ausgabe: März 2015